# **SM3391B**

# 二氧化碳、光照度、温度、湿度 RS485 接口一体传感器



地址: 上海市中山北路 198 号 19 楼 网址: http://www.sonbest.com 第 1 页 共 6 页

SM3391B RS485 二氧化碳、光照度、温度、湿度一体传感器为 RS485 总线式传 感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器全部为 进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等4种环境参 数,每个参数值都转换成 MODBUS-RTU 标准 RS485 电信号传输给关联设备。


#### 使用注意:

- 1. 设备所内置 CO2 传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热 后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热 5 分钟,甚至达到 10-30WV 分钟预 热。
- 2. 本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳 浓度的探测, 二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围: 0-5000ppm。

### 技术参数

| 参数         | 技术指标                                  |
|------------|---------------------------------------|
| 二氧化碳测量范围   | 0-5000ppm                             |
| 二氧化碳最大允许误差 | $\pm 300$ ppm;                        |
| 二氧化碳重复测试   | $\pm 200$ ppm;                        |
| 温度测量范围     | -40°C^+123.8°C                        |
| 温度标称测温精度   | ±0.5℃                                 |
| 湿度测量范围     | 0~100RH                               |
| 湿度测量精度     | ±4.5%RH @25℃                          |
| 光照度测量范围    | 0-20 0000 lux                         |
| 光照度最大允许误差  | $\pm 7\%;$                            |
| 光照度重复测试    | $\pm 5\%;$                            |
| 光照度温度特性    | ±0.5%/℃                               |
| 波特率        | 9600                                  |
| 通讯端口       | RS485                                 |
| 供电电源       | 总线供电,DC6V-24V 1A                      |
| 耗电         | 4W                                    |
| 运行温度       | -30 - 85°C                            |
| 工作湿度环境:    | 0∼95%RH                               |
| 外形尺寸       | $125 \times 80 \times 60 \text{mm}^3$ |

## 产品结构



如上图所示,产品由红外 CO2 传感器、光照度传感器、温湿度传感器、气体检测气窗(孔) 及防水接头等几部分组成。

#### 1. 电源及 RS485 通讯接口


设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定, 请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。

| 线芯颜色 | 标号  | 说明                 |
|------|-----|--------------------|
| 红色   | VCC | 电源正极,电压范围: DC6-24V |
| 绿色   | GND | 电源负极               |
| 黄色   | A+  | RS485 A+           |
| 兰色   | B-  | RS485 B-           |

#### 2. 设备地址设置

由软件设置,详见通讯协议

#### 3. 安装尺寸



#### 4. 通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率: 9600,8,n,1。

#### 基本命令格式:

[设备地址][功能码][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验] 意义如下:

- A、设备地址:设备地址范围为 1-15,其中 250 即 0xFA 为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
- B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如 3 为查询输入寄存器数据。
- C、起始地址: 查询或操作寄存器起始地址。
- D、数据长度: 读取的长度。
- E、CRC 校验: CRC16 校验, 低位在前, 高位在后。

#### 1) 读取数据(功能码为 0x03)

[设备地址][03][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验]注: 数据长度为2字节, 查询数据长度范围为1-7。

设备响应:

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][CRC16 校验] 响应数据意义如下:

A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。

B、数据 1···N: 各个传感器的测量值, CO2、温度、湿度、光照度值数据各占 2 个字节, 为无符号整型数据。

例如:查询1号设备上4个参数值传感器数据:

发送: 01 03 00 00 00 04 44 09

回应: 01 03 08 04 77 09 98 19 E9 00 09 A4 C8

上例回复数据中: 01 表地址 1,08 表数据长度为 8 个字节,由于测点数据长度占 2 个字节,比如第 1 个数据为 02 3F (都是十六进制),折成 10 进制方法:

V=256\*0x02+0x3F = 575.

即为: 575, 即实际值为 575ppm。

温度 十六进制值为 07 88 即 1928,实际值需除以 100,则实际温度为 19.28 度。同理,湿度值也需要除以 100。0E 00 为 3690,即 36.90%RH.

特别注意:由于光照度最大值为 200000,在此实际值乘以 10,才是真实光照值。比如此处读取的光照度十六进制值为 00 09,表示成十进制为 90,表示当前光照值为

90lux。

在组态软件中,寄存器对照表:

| 序号 | 寄存器名称          | 寄存器地址  | 数据类型 | 真实值算法    |
|----|----------------|--------|------|----------|
| 1  | CO2 浓度         | 40001  | 整型   | 乘以1      |
| 2  | 温度             | 40002  | 整型   | 除以 100   |
| 3  | 湿度             | 40003  | 整型   | 除以 100   |
| 4  | 光照度            | 40004  | 整型   | 乘以1      |
| 5  | CO2 量程缩放系<br>数 | 40008  | 整型   | 除以 10000 |
| 6  | CO2 偏移量寄存器     | 40009  | 整型   |          |
| 7  | CO2 电压低值       | 400010 | 整型   |          |
| 8  | CO2 电压高值       | 400011 | 整型   |          |
| 9  | CO2 量程低值       | 400012 | 整型   |          |
| 10 | CO2 量程高值       | 400013 | 整型   |          |
| 11 | 温度偏移量          | 400014 | 整型   |          |
| 12 | 湿度偏移量          | 400015 | 整型   |          |
| 13 | 光照量程缩放系<br>数   | 400016 | 整型   |          |
| 14 | 光照湿度偏移量        | 400017 | 整型   |          |

#### 2) 查询设备地址(功能号: 0x25 辅助命令号: 0x02)

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备地址。 地址范围为 1-249。

发送命令格式:

[设备地址: 0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号: **0x**02] [00 00 01] [CRC16] 说明:

A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。

B、00 00 01 为十六进制数,为固定值,不可更改。

比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 02 25 01 02 90 06

设备响应格式: [设备地址][命令号] [数据长度:1 字节] [随机字节: 1 字节] [CRC16] 比如: 01 25 01 01 D0 43 表明设备地址为 01 。

3) 更改设备地址(功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0B)

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号: **0x**0B] [00 00] [目标地址] [CRC16] 说明:

A、目标地址: 值范围为 1-249, 目标地址与当前地址不能相同。

B、00 00 为十六进制数,为固定值,不可更改。

比如将设备地址 1, 更改为 2, 则命令为: 01 06 0B 00 00 02 0A 2F。

设备响应: 02 25 01 02 90 06。

设备响应格式: [设备地址][命令号][辅助命令号][当前地址][CRC16]

3) 校正参数设置(功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0A)

默认出厂前都进行了参数校正,由于校正参数比较复杂,不建议用户自行校正, 请使用配套的工具软件在厂里工程师指导下进行校正。



上海搜博实业有限公司 电话: 021-51083595

中文网址: http://www.sonbest.com 地址: 上海市中山北路 198 号 19 楼