# SZ3391

# 二氧化碳、光照度、温度、湿度、大气气压 ZIGBEE 无线一体传感器 说明书



# 概述

SZ3391 无线二氧化碳、光照度、温度、湿度、大气气压一体传感器为 ZIGBEE 无线传感器,是针对农业生产过程中环境监测而设计的专用传感器,内置核心传感器 全部为进口器件。仪器能够连续监测二氧化碳气体浓度、光照度及环境温湿度等 4 种环境参数,每个参数值都转换成 MODBUS-RTU 标准电信号传输给关联设备。

#### 使用注意:

- 1. 设备所内置 CO2 传感器属于非色散红外二氧化碳传感器,需要充分的通电加热 后才能达到良好的使用状态,我们建议你至少预热5分钟,甚至达到1-3小时预热。
- 2. 本产品用于大棚、环境、空气质量控制的二氧化碳探测装置。适宜于二氧化碳 浓度的探测, 二氧化碳气体敏感元件测试浓度范围: 0-5000ppm。

# 技术参数

参数	技术指标
二氧化碳测量范围	0-5000ppm
二氧化碳最大允许误差	±300ppm;
二氧化碳重复测试	±200ppm;
温度测量范围	-40°C~+123.8°C
温度标称测温精度	±0.5℃
湿度测量范围	0~100RH
湿度测量精度	±4.5%RH @25℃
光照度测量范围	0-655351ux
光照度最大允许误差	$\pm 7\%$ ;
光照度重复测试	$\pm 5\%;$
光照度温度特性	±0.5%/°C
大气气压量程	300-1100hPa
波特率	9600
通讯端口	ZIGBEE 2.4G 无线
供电电源	总线供电,DC6V-24V 1A
耗电	4W
运行温度	-30 - 85 °C
工作湿度环境:	0~95%RH
外形尺寸	$125 \times 80 \times 60 \text{mm}^3$

# 产品结构




如上图所示,产品由红外 CO2 传感器、光照度传感器、温湿度传感器、大气气压传感器、天 线及电源(通讯接口)几部分组成。

## 1. 电源

设备出厂前自带了1米引线,每根线芯的颜色已按下表进行了规定, 请严格按照要求进行接线,否则会烧毁设备。

线芯颜色	标号	说明
红色	VCC	电源正极,电压范围:DC12-24V
绿色	GND	电源负极
黄色	A+	RS485 A+ (选配功能)
兰色	B-	RS485 B- (选配功能)

# 2. 安装尺寸



### 3. 通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率: 9600,8,n,1。

### 基本命令格式:

[设备地址][功能码][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验] 意义如下:

- A、设备地址:设备地址范围为 1-15,其中 250 即 0xFA 为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。
- B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
- C、起始地址: 查询或操作寄存器起始地址。
- D、数据长度: 读取的长度。
- E、CRC 校验: CRC16 校验, 低位在前, 高位在后。

#### 1) 读取数据(功能码为 0x03)

[设备地址][03][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验]注: 数据长度为2字节, 查询数据长度范围为1-5。

设备响应:

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][CRC16 校验] 响应数据意义如下:

A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。

B、数据 1···N: 各个传感器的测量值,光照度、CO2、温度、湿度、大气气压值数据 各占 2 个字节,为无符号整型数据。

例如:查询1号设备上5个参数值传感器数据:

发送: 01 03 00 00 00 05 85 C9

回应: 01 03 0A 02 3F 07 88 0E 00 00 46 99 A3[CRC16 校验]

上例回复数据中: 01 表地址 1,0A 表数据长度为 10 个字节,由于测点数据长度占 2 个字节,比如第 1 个数据为 02 3F(都是十六进制),折成 10 进制方法:

V=256\*0x02+0x3F = 575.

即为: 575, 即实际值为 575ppm。

温度 十六进制值为 07 88 即 1928,实际值需除以 100,则实际温度为 19.28 度。同理,湿度值也需要除以 100。0E 00 为 3690,即 36.90%RH. 光照度十六进制值为 00 46,表示成十进制为 70,表示当前光照值为 70lux。

每个状态量都可以单独查询,具体寄存器可参考组态软件里的对照表。

在组态软件中, 寄存器对照表:

序号	寄存器名称	寄存器地址	值范围	数据类型
1	光照度	40001	0-65535	整型
2	CO2 浓度	40002	0-5000	整型
3	温度	40003	-400 - 12500	整型
4	湿度	40004	0-10000	整型
5	大气气压	40005	0-11000	整型

# 2) 查询设备地址(功能号: 0x25 辅助命令号: 0x02)

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设备 地址。

发送命令格式:

[设备地址: 0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号: **0x**02] [00 00 01] [CRC16] 说明:

A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。

B、00 00 01 为十六进制数,为固定值,不可更改。

比如查询当前设备地址,命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 01 25 01 01 D0 43

设备响应格式: [设备地址][命令号] [数据长度:1 字节] [随机字节: 1字节] [CRC16]

比如: 01 25 01 01 D0 43 表明设备地址为 01。

## 3) 设备地址设置(功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0B)

我们可以用此参数来设置设备的设备地址,值范围为1-35,注意,为方便用户对设 备地址的查询,设备带有通配地址 250,即 0xFA,当多个设备在总线上时,请不用使 用通配地址对设备进行参数操作。

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号: 0x0B] [00 00] [参数值:占 2 个字节] [CRC16] 比如不清楚当前设备地址,可以直接用通配地址对设备进行地址设置,我们将当 前设置地址设置为 1, 命令为: 01 06 0B 00 00 02 0A 2F

设备响应: 01 06 01 01 [CRC16]

响应格式为:

设备响应格式: [设备地址][ 00] [参数值: 2 个字节] [CRC16]

若设备正确响应,表明参数设置成功



上海搜博实业有限公司 电话: 021-51083595

中文网址: http://www.sonbest.com 地址:上海市中山北路 198号 19楼