

### **SM3568B**

# 辐照度传感器

# 说明书



#### 产品概述

SM3568B 太阳辐照度是指太阳辐射经过大气层的吸收、散射、反射等作用后到达 固体地球表面上单位面积单位时间内的辐射能量。太阳辐照度与大气辐照度一起构成 了对大地的总辐照度。二者所占的比例不仅因地而异,而且因时而异,还和气候、气 象状况有关。与太阳垂直的平面上的辐照度(太阳常数为 1535 W/m2) 。具有测量 范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于 各种场所, 尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。

为便于工程组网及工业应用,本传感器采用工业广泛使用的 MODBUS-RTU 通讯协 议,支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现传 感器数据的查询和设置。

#### 特点与特色

- 1. 采用进口传感器,精度高
- 2. RS485 远距离通信接口,最远可达 1.2 公里
- 3. 指令简单、高性价比
- 4. 6-24V 宽电源供电
- 5. 组网方案,每个传感器都有一个地址,可任设意设置地址
- 6. 提供二次开发通讯协议、赠送二次开发测试软件
- 7. 基于工业通用的 MODBUS-RTU 协议,可接入 PLC 或组态软件

### 技术参数

参数	参数值
测量范围	$0\sim$ 2000W/M2
波特率	9600
通讯端口	RS485
供电电源	DC6V-24V
最大允许误差	± 7%
重复测试	± 5%
温度特性	±0.5%/℃
波长测量范围	$380$ nm $\sim$ 7 $50$ nm
操作环境温湿度	0°C∼40°C、0%RH∼80%RH
储存环境温湿度	-10℃~70℃、0%RH~80%RH
大气压力	80kPa∼110kPa
外形尺寸	见尺寸图

#### 接口说明

SM3568B接口通讯方式为 RS485, 其引脚定义如下:

颜色	引脚	说明
红色	VCC	电源正极
绿色	GND	电源负极
蓝色	В-	RS485 B-
黄色	A+	RS485 A+

#### 通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率: 9600, 8, n, 1。 基本命令格式:

[设备地址][功能码][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16校验] 意义如下:

A、设备地址:设备地址范围为 1-35, 其中 250 即 0xFA 为通用查询地址,当不知道设备地址时,可用此通用查询地址进行查询。

- B、功能码:不同的应用需求功能码不同,比如3为查询输入寄存器数据。
- C、起始地址:查询或操作寄存器起始地址。
- D、数据长度: 读取的长度。
- E、CRC 校验: CRC16 校验, 高位在前, 低位在后。

#### 1) 读取数据(功能码为 0x03)

[设备地址][03][起始地址: 2字节][数据长度: 2字节][CRC16 校验] 注:数据长度为 2字节, SM3810 温湿度传感器值固定为 0x00 02 设备响应:

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][数据 2][CRC16 校验]响应数据意义如下:

A、返回的字节个数:表示数据的字节个数,也就是数据1,2...n中的n的值。

B、数据 1···N: 各个传感器的测量值,每个数据占用两个字节。为整型数据.

例如: 查询1号设备上传感器数据:

发送: 01 06 0B 00 00 02 0A 2F

回应: 01 03 02 00 20 B9 9C

上例回复数据中:01表地址1,02表数据长度为2个字节,由于测点数据长度占两个字节,数据为00 02,折成10进制即为:32,即实际辐照度值为32W/M2。

2) 更改设备地址(功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0B)

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][ 辅助命令号: 0x0B] [00 00] [目标地址:占 1 个字节] [CRC16]

说明:

A、目标地址: 值范围为 1-35, 目标地址与当前地址不能相同。

B、00 00 为十六进制数,为固定值,不可更改。

比如将设备地址 1, 更改为 2,

则命令为: 01 06 0B 00 00 02 0A 2F

设备响应: 02 25 01 02 90 06

设备响应格式: [设备地址][查询设备地址命令号][数据长度:1字节][随机字节: 1 字节] [CRC16]

#### 3) 查询设备地址(功能号: 0x25 辅助命令号: 0x02)

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时,可以通过此命令查询当前设 备地址。

发送命令格式:

[设备地址: 0xFA][命令号:0x25][ 辅助命令号: **0x**02] [00 00 01] [CRC16] 说明:

A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。

B、00 00 01 为十六进制数,为固定值,不可更改。


比如查询当前设备地址, 命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 02 25 01 18 11 CD

设备响应格式: [设备地址][命令号] [数据长度:1字节] [随机字节:1字节] [CRC16] 比如: 02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为 02。

#### 外形尺寸

尺寸单位: mm







上海搜博实业有限公司 电话: 021-51083595

中文网址: http://www.sonbest.com English Web: http://www.sonbus.com 地址: 上海市中山北路 198号 21楼