

SR3201B-8

多通道土壤水分温度记录仪

说明书



目录

产品機况	
HH 1969G	
技术参数	2
接口与设置	3
电源接口	
通讯接口	
传感器接口	6
通讯波特率设置	(
设备地址设置	
基本操作步骤	
产品选型	(
外形尺寸	7
联系我们	_
状 分 化川	1

产品概况

SR3201B 多通道土壤水分温度记录仪,配合 8 个 RS485 接口土壤水分温度传感器,基于 工业通用 MODBUS-RTU 协议, 实现低成本土壤水分温度状态在线监测和记录的实用型一体化 仪器.

可多点定点测量土壤水分温度,即可测表层土壤,也可分层测量土壤水分和温度。能够 对各类土壤进行长期定时监测记录,也可以实时快速测量和记录。

技术参数

参数	值
输入电压	DC9~24V,建议 DC12V
功率损耗	60mW (@DC12V)
测温范围	-30~70°C
测量精度	0.5℃
测湿范围	0-100%
分辨率	0.01℃
测量精度	\pm 3%FSD
输入通道数目	8 通道土壤水分温度
存储空间	512kbit
定时时间间隔	1-9900 秒(1-12 小时)
工作环境	-20°C~85°C 5~85%RH
显示方式	液晶显示
存储温度	-20℃~70℃
波特率	9600
通讯端口	RS485
通讯方式	Modbus-RTU 协议
信号输入	RS485 传感器
重量	$1 \text{kg} \pm \% 10$

测量原理

记录仪实际为一台 RS485 轮循设备,可接 8 个 SM3002B 土壤水分温度传感器,通过轮 循发送数据查询指令, 使每台 SM3002B 土壤水分传感器上传当前测量结果。记录仪定时将 所有数据保存并供用户下载。

接口说明




图 4

如图 4 所示,设备由电源接口、RS485 接口、8 个 RS485 传感器接线座、电源状态指 示灯、4个按键及液晶屏等几部分组成。3个按键暂未使用,需要根据用户需求选配。若使 用铅蓄电池,建议直接由供电口输入,若使用太阳能供电,可参考图5进行接线.



地址: 上海市中山北路 198 号 网址: http://www.sonbest.com 第 4 页 共 7 页

电源接口

设备供电电源接口为两芯绿色接插件。

符号	名称	说明
V+	电源正端.	DC6-24V 正极
V-	电源负端	DC6-24V 负极

通讯接口

符号	名称	说明
B-	RS485 B+	RS485 通讯接口 B-
A+	RS485 A+.	RS485 通讯接口 A+

显示说明



如上图所示,记录仪上液晶共有 7 排字符,分别为 1-8 功能区,1-8 的功能块如下表所示:

功能区	说明	备注
1	时钟显示区	显示当前的时间,包括年月日时分秒
2	存储时间间隔	显示范围为 0-9999, 即 0-9999 秒
3	记录条数	显示范围为 0-65535
4	记录间隔时间	显示范围为 0-9999
5	通道数据显示	共 16 个显示区, 1, 2, 3, 4 表示 4 排, 每排 4 个数据, 依次是地址 1-16
		共 16 个传感器参数数据
6	轮循设备地址	值范围为 1-16
7	本机设备地址	最下排 21 表示本机设备地址为 21

地址: 上海市中山北路 198 号 网址: http://www.sonbest.com 第 5 页 共 7 页

传感器接口

设备提供了8个接线座,8个土壤水分温度传感器分别接入8个接线柱,任意2个传 感器可并接到一个接线座,这样设备可最多接 16 个土壤水分传感器。接法如图 2 所示。设 备传感器接口由两排接线座组成,每个接线座由 Vn、Gn、A+、B-四个引脚组成。实际 V1, V2,..., V8 是相同的, 是给传感器供电的正极; G1,G2,....G8 是相通的, 为设备地;所有接线 座的 A+是相通的, 为 RS485 的 A+: 所有接线座的 B-是相通的, 为 RS485 的 B-:

通讯波特率设置

设备默认通讯波特率为9600,8,n,1,不可更改。

设备地址设置

记录仪本机的设备地址固定为21,供用户导出数据使用。传感器的设备地址范围为1-16, 使用前,请用户将所有传感器的设备地址预先设置成1-16的范围后,再接入记录仪。设置 传感器的设备地址可以使用 SM3002B 的工具软件,也可使用记录仪的按键与液晶指导配合 设置。

基本操作步骤

- 1. 拿到设备后,请认真阅读以上产品说明
- 2. 选择正确的直流电源,按接线引脚说明进进行接线,注意正负
- 3. 通电,观测设备显示状态
- 4. 关闭电源,进行 RS485 总线接线,注意正反。
- 5. 主机设备地址为 21,将 RS485 转换成 RS232 或 USB 后,在电脑上安装配套的记录仪软件。
- 6. 通电, 并将 RS485 转换成 RS232 或 USB 后, 在电脑上安装配套的记录仪软件
- 7. 设备有效条数约为 2700条,请注意选择合适的时间间隔,对设备进行时间间隔参数进行设置
- 8. 设置后使用 SM3002B 工具软件对每个传感器进行设备地址更改,每个传感器的设备地址不得重 复, 目在 1-16 范围内。
- 9. 接入传感器并通电。
- 10. 定时通过配套的记录仪软件导出数据。

产品选型

产品型号	说明
SR3201B-8	8 通道土壤水分温度

外形尺寸



联系我们



上海搜博实业有限公司

电话: 021-51083595

传真: 021-61244976

网址: http://www.sonbest.com

地址:上海市中山北路 198号 19楼

地址: 上海市中山北路 198 号 网址: http://www.sonbest.com 第 7 页 共 7 页